

Lagerhaus Technik Center Zwettl
Galgenbergstrasse 24
3910 Zwettl

Aufnahmedatum: 05.06.2024
Erich Kurzreiter
+43664/6272782
erich.kurzreiter@lagerhaustc.at

John Deere 6210R (2015)

TRAKTOR



Grundlegende Maschinendaten

Marke	John Deere
Modell	6210R
Klassifizierung	Gebrauchtmachine
Bauart	Traktor
Baujahr	2015
Tag der Erstzulassung	27.04.2015
Motorleistung (PS)	210
Getriebetyp	Volllastschaltgetriebe
Name des Getriebes	Direkt Drive
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	50
Abgelesene Motorstunden	10000
Seriennummer/Fahrgestellnummer	1L06210RKEU789354

Reifen

Vorderreifen links Größe	600/70 R28
--------------------------	------------

Vorderreifen links Hersteller	Leao
Vorderreifen links Profiltiefe in %	70
Vorderreifen links Zustand	Keine Auffälligkeiten
Vorderreifen rechts Größe	600/70 R28
Vorderreifen rechts Hersteller	Leao
Vorderreifen rechts Profiltiefe in %	70
Vorderreifen rechts Zustand	Keine Auffälligkeiten
Hinterreifen rechts Größe	710/70 R42
Hinterreifen rechts Hersteller	Leao
Hinterreifen rechts Profiltiefe in %	40
Hinterreifen rechts Zustand	Keine Auffälligkeiten
Hinterreifen links Größe	710/70 R42
Hinterreifen links Hersteller	Leao
Hinterreifen links Profiltiefe in %	40
Hinterreifen links Zustand	Keine Auffälligkeiten

Merkmale Frontbereich

Gefederte Vorderachse	Ja
Hydraulische Lenkung	Ja
Allrad	Ja
Frontkraftheber	Ja
Oberlenker vorne	Ja
Außenbedienung Frontkraftheber	Nein
Frontzapfwelle	Nein
EFH (hydraulische Geräteentlastung Fronthydraulik)	Nein
Frontlader-Anbaukonsole	Nein
Frontlader	Nein
Kreuzsteuerhebel Frontlader	Nein

Frontgewichte	Nein
Zwischenachssteuergerät doppelwirkend	Nein

Merkmale Heckbereich

Oberlenker hinten	Ja
Oberlenker hinten Typ	Hydraulisch
Kategorie Unterlenker hinten	Kat. 3
Heckstabilisator Typ	Hydraulisch
Steuergeräte doppelwirkend hinten	Ja
Anzahl der Steuergeräte doppelwirkend hinten	4
Steuergeräte einfachwirkend hinten	Nein
Anzahl der elektronischen Steuergeräte	4
druckloser Ölrücklauf	Ja
Power Beyond Anschlüsse	Ja
Loadsensing	Ja
Außenbedienung Heckhydraulik	Ja
Außenbedienung Heckzapfwelle	Ja
Außenbedienung Steuergerät	Ja
Anhängevorrichtung	Ja
Anhängevorrichtung Typ	Automatisch
Zugmaul Bolzengröße	38mm
Kugelkopfkupplung	Nein
Zugstange	Nein
Piton-Fix	Nein
Druckluftbremsanlage	Ja
Hydraulische Anhängerbremse	Nein

Merkmale Kabine

Kabine	Ja
--------	-----------

Arbeitsscheinwerfer vorne	Ja
Art der Arbeitsscheinwerfer (vorne)	Halogen
Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne	6
Arbeitsscheinwerfer hinten	Ja
Art der Arbeitsscheinwerfer (hinten)	Halogen
Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten	6
Kabinenfederung	Ja
Kabinenfederung Typ	Hydraulisch
Klimaanlage	Ja
Art der Klimatisierung	Automatisch
ISOBUS	Ja
EHR	Ja
Radio	Ja
GPS-Lenksystem (vorbereitet)	Ja
GPS-Lenksystem (betriebsbereit)	Nein
Bordcomputer	Ja
Rückfahreinrichtung	Nein
Heckzapfwelle Drehzahl	540/540E/1000
Reifendruckregelanlage	Nein
Sitzfederung	Ja
Art der Sitzfederung	Pneumatisch
Kriechgang	Nein

Fahrprobe

Motorölstand im kalten Zustand	Ölstand über Minimum
Kühlwasserstand	Kühlwasserstand über Minimum
Motorstart	Springt aus eigener Kraft an
Öldruckwarnleuchte nach dem Start	Öldruckwarnleuchte erlischt

Batteriewarnleuchte nach dem Start	Batteriewarnleuchte erlischt
Kupplung	Kraftschluss & Trennung feststellbar
Getriebe	Das Getriebe ist voll funktionsfähig. Es treten keine Geräusche/Vibrationen oder sonstige Fehler auf.
Betriebsbremse Prüfung	Zufriedenstellend
Feststellbremse Prüfung	Zufriedenstellend
Heckhydraulik	Heben und Senken feststellbar
Heckzapfwelle	Heckzapfwelle läuft in allen Stufen
Hubgestänge	Hubgestänge uneingeschränkt einsetzbar

Motor

Abgasstufe	Tier 4 Final
Zylinderanzahl Motor	6
Motorhersteller	John Deere
DEF/AD BLUE	Nein
Leistungssteigerung	Nein

Maschinenhistorie

Unfall-/Brandschäden	Nein
Anzahl Vorbesitzer	2
Letzter Tätigkeitsschwerpunkt bekannt	Ja
Letzter Tätigkeitsschwerpunkt	Lohnarbeit
Fahrzeugpapiere (Original / Kopie)	Ja
Service Historie	Ja
Große Reparaturen/Aggregatetausche	Ja
Reparierte Komponente(n) / ausgetauschte(s) Aggregat(e)	Getriebe
Getriebe: Bei Betriebsstunde	9090
Größere Schäden	Nein

Leckagen	Keine Leckage sichtbar
Starke Korrosion	Keine starke Korrosion sichtbar
Verformungen/Risse an strukturell integrierten Teilen	Keine starken Verformungen und/oder Risse sichtbar
Freitext	Standort LTC Herzogenburg

Fotos und Videos







