

Lagerhaus Technik Center Kalsdorf
Hauptstrasse 32
8401 Kalsdorf

Aufnahmedatum: 03.01.2024
Franz Sudy
+43664/1308649
franz.sudy@lagerhaustc.at

Claas Arion 620 (2012)

TRAKTOR



Grundlegende Maschinendaten

Marke	Claas
Modell	Arion 620
Klassifizierung	Gebrauchtmaschine
Bauart	Traktor
Baujahr	2012
Tag der Erstzulassung	14.06.2012
Motorleistung (PS)	140
Getriebetyp	Volllastschaltgetriebe
Name des Getriebes	Dyna6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	50
Abgelesene Motorstunden	4410
Seriennummer/Fahrgestellnummer	A1914ECA1908716

Reifen

Vorderreifen links Größe	540/65 R28
--------------------------	------------

Vorderreifen links Hersteller	Michelin
Vorderreifen links Profiltiefe in %	25
Vorderreifen links Zustand	Keine Auffälligkeiten
Vorderreifen rechts Größe	540/65 R28
Vorderreifen rechts Hersteller	Michelin
Vorderreifen rechts Profiltiefe in %	25
Vorderreifen rechts Zustand	Keine Auffälligkeiten
Hinterreifen rechts Größe	650/65 R38
Hinterreifen rechts Hersteller	Michelin
Hinterreifen rechts Profiltiefe in %	25
Hinterreifen rechts Zustand	Keine Auffälligkeiten
Hinterreifen links Größe	650/65 R38
Hinterreifen links Hersteller	Michelin
Hinterreifen links Profiltiefe in %	25
Hinterreifen links Zustand	Keine Auffälligkeiten

Merkmale Frontbereich

Gefederte Vorderachse	Ja
Hydraulische Lenkung	Ja
Allrad	Ja
Frontkraftheber	Ja
Oberlenker vorne	Ja
Außenbedienung Frontkraftheber	Ja
Frontzapfwelle	Nein
EFH (hydraulische Geräteentlastung Fronthydraulik)	Nein
Anzahl der Steuergeräte doppelwirkend vorne	2
Frontlader-Anbaukonsole	Nein
Frontlader	Nein

Kreuzsteuerhebel Frontlader	Nein
Zwischenachssteuergerät doppelwirkend	Nein

Merkmale Heckbereich

Oberlenker hinten	Ja
Oberlenker hinten Typ	Hydraulisch
Kategorie Unterlenker hinten	Kat. 3
Heckstabilisator Typ	Mechanisch
Steuergeräte doppelwirkend hinten	Ja
Anzahl der Steuergeräte doppelwirkend hinten	4
Steuergeräte einfachwirkend hinten	Nein
Anzahl der elektronischen Steuergeräte	4
druckloser Ölrücklauf	Ja
Power Beyond Anschlüsse	Nein
Loadsensing	Ja
Außenbedienung Heckhydraulik	Ja
Außenbedienung Heckzapfwelle	Ja
Außenbedienung Steuergerät	Ja
Anhängevorrichtung	Ja
Anhängevorrichtung Typ	Mechanisch
Zugmaul Bolzengröße	38mm
Kugelkopfkupplung	Nein
Zugstange	Nein
Piton-Fix	Nein
Druckluftbremsanlage	Ja
Hydraulische Anhängerbremse	Nein

Merkmale Kabine

Kabine	Ja
--------	-----------

Arbeitsscheinwerfer vorne	Ja
Art der Arbeitsscheinwerfer (vorne)	Halogen
Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne	8
Arbeitsscheinwerfer hinten	Ja
Art der Arbeitsscheinwerfer (hinten)	Halogen
Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten	6
Kabinenfederung	Ja
Kabinenfederung Typ	Mechanisch
Klimaanlage	Ja
Art der Klimatisierung	Automatisch
ISOBUS	Nein
EHR	Ja
Radio	Ja
GPS-Lenksystem (vorbereitet)	Nein
Bordcomputer	Ja
Rückfahreinrichtung	Nein
Heckzapfwelle Drehzahl	540E/1000/1000E
Reifendruckregelanlage	Nein
Sitzfederung	Ja
Art der Sitzfederung	Pneumatisch
Kriechgang	Nein

Fahrprobe

Motorölstand im kalten Zustand	Ölstand über Minimum
Kühlwasserstand	Kühlwasserstand über Minimum
Motorstart	Springt aus eigener Kraft an
Öldruckwarnleuchte nach dem Start	Öldruckwarnleuchte erlischt
Batteriewarnleuchte nach dem Start	Batteriewarnleuchte erlischt

Kupplung	Kraftschluss & Trennung feststellbar
Getriebe	Das Getriebe ist voll funktionsfähig. Es treten keine Geräusche/Vibrationen oder sonstige Fehler auf.
Betriebsbremse Prüfung	Zufriedenstellend
Feststellbremse Prüfung	Zufriedenstellend
Heckhydraulik	Heben und Senken feststellbar
Heckzapfwelle	Heckzapfwelle läuft in allen Stufen
Hubgestänge	Hubgestänge uneingeschränkt einsetzbar

Motor

Abgasstufe	Tier 3
Zylinderanzahl Motor	6
Motorhersteller	John Deere
DEF/AD BLUE	Nein
Leistungssteigerung	Nein

Maschinenhistorie

Unfall-/Brandschäden	Nein
Anzahl Vorbesitzer	1
Letzter Tätigkeitsschwerpunkt bekannt	Ja
Letzter Tätigkeitsschwerpunkt	Allgemeine landwirtschaftliche Arbeit
Fahrzeugpapiere (Original / Kopie)	Ja
Service Historie	Ja
Große Reparaturen/Aggregatetausche	Nein
Größere Schäden	Nein
Leckagen	Keine Leckage sichtbar
Starke Korrosion	Keine starke Korrosion sichtbar
Verformungen/Risse an strukturell integrierten Teilen	Keine starken Verformungen und/oder Risse sichtbar

Fotos und Videos





