

Lagerhaus Technik Center Zwettl
Galgenbergstrasse 24
3910 Zwettl

Aufnahmedatum: 11.11.2024
Maximilian Spindelberger
+43664/6273554
maximilian.spindelberger@lagerhaustc.at

John Deere 7230R (2011)

TRAKTOR



Grundlegende Maschinendaten

Marke	John Deere
Modell	7230R
Klassifizierung	Gebrauchtmaschine
Bauart	Traktor
Baujahr	2011
Tag der Erstzulassung	03.11.2011
Motorleistung (PS)	230
Getriebetyp	Teillastschaltgetriebe
Name des Getriebes	CommandQuad
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	50
Abgelesene Motorstunden	6505
Seriennummer/Fahrgestellnummer	1RW7230RCBC001144

Reifen

Vorderreifen links Größe	600/70 R30
--------------------------	------------

Vorderreifen links Hersteller	Ceat
Vorderreifen links Profiltiefe in %	80
Vorderreifen links Zustand	Keine Auffälligkeiten
Vorderreifen rechts Größe	600/70 R30
Vorderreifen rechts Hersteller	Ceat
Vorderreifen rechts Profiltiefe in %	80
Vorderreifen rechts Zustand	Keine Auffälligkeiten
Hinterreifen rechts Größe	710/70 R42
Hinterreifen rechts Hersteller	Linglong
Hinterreifen rechts Profiltiefe in %	50
Hinterreifen rechts Zustand	Keine Auffälligkeiten
Hinterreifen links Größe	710/70 R42
Hinterreifen links Hersteller	Linglong
Hinterreifen links Profiltiefe in %	50
Hinterreifen links Zustand	Keine Auffälligkeiten

Merkmale Frontbereich

Gefederte Vorderachse	Ja
Hydraulische Lenkung	Ja
Allrad	Ja
Frontkraftheber	Ja
Oberlenker vorne	Ja
Außenbedienung Frontkraftheber	Ja
Frontzapfwelle	Nein
EFH (hydraulische Geräteentlastung Fronthydraulik)	Nein
Anzahl der Steuergeräte doppelwirkend vorne	1
Frontlader-Anbaukonsole	Nein
Frontlader	Nein

Kreuzsteuerhebel Frontlader	Nein
Frontgewichte	Nein
Zwischenachssteuergerät doppelwirkend	Nein

Merkmale Heckbereich

Oberlenker hinten	Ja
Oberlenker hinten Typ	Hydraulisch
Kategorie Unterlenker hinten	Kat. 3
Heckstabilisator Typ	Automatisch
Steuergeräte doppelwirkend hinten	Ja
Anzahl der Steuergeräte doppelwirkend hinten	6
Steuergeräte einfachwirkend hinten	Nein
Anzahl der elektronischen Steuergeräte	6
Anzahl der mechanischen Steuergeräte	0
druckloser Ölrücklauf	Ja
Power Beyond Anschlüsse	Ja
Loadsensing	Ja
Außenbedienung Heckhydraulik	Ja
Außenbedienung Heckzapfwelle	Ja
Außenbedienung Steuergerät	Ja
Anhängevorrichtung	Ja
Anhängevorrichtung Typ	Automatisch
Zugmaul Bolzengröße	38mm
Kugelkopfkupplung	Ja
Art von Kugelkopf	K80
Zugstange	Nein
Piton-Fix	Nein
Druckluftbremsanlage	Ja

Hydraulische Anhängerbremse	Nein
-----------------------------	-------------

Merkmale Kabine

Kabine	Ja
Arbeitsscheinwerfer vorne	Ja
Art der Arbeitsscheinwerfer (vorne)	Halogen
Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne	6
Arbeitsscheinwerfer hinten	Ja
Art der Arbeitsscheinwerfer (hinten)	Halogen
Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten	8
Kabinenfederung	Ja
Kabinenfederung Typ	Hydraulisch
Klimaanlage	Ja
Art der Klimatisierung	Automatisch
ISOBUS	Ja
EHR	Ja
Radio	Ja
GPS-Lenksystem (vorbereitet)	Ja
GPS-Lenksystem (betriebsbereit)	Nein
Bordcomputer	Ja
Rückfahreinrichtung	Nein
Heckzapfwelle Drehzahl	540/540E/1000
Reifendruckregelanlage	Nein
Sitzfederung	Ja
Art der Sitzfederung	Pneumatisch
Kriechgang	Nein

Fahrprobe

Motorölstand im kalten Zustand	Ölstand über Minimum
--------------------------------	-----------------------------

Kühlwasserstand	Kühlwasserstand über Minimum
Motorstart	Springt aus eigener Kraft an
Öldruckwarnleuchte nach dem Start	Öldruckwarnleuchte erlischt
Batteriewarnleuchte nach dem Start	Batteriewarnleuchte erlischt
Kupplung	Kraftschluss & Trennung feststellbar
Getriebe	Das Getriebe ist voll funktionsfähig. Es treten keine Geräusche/Vibrationen oder sonstige Fehler auf.
Betriebsbremse Prüfung	Zufriedenstellend
Feststellbremse Prüfung	Zufriedenstellend
Heckhydraulik	Heben und Senken feststellbar
Heckzapfwelle	Heckzapfwelle läuft in allen Stufen
Hubgestänge	Hubgestänge uneingeschränkt einsetzbar

Motor

Abgasstufe	Tier 2
Zylinderanzahl Motor	6
Motorhersteller	John Deere DPS
DEF/AD BLUE	Nein
Leistungssteigerung	Ja

Maschinenhistorie

Unfall-/Brandschäden	Nein
Anzahl Vorbesitzer	2
Letzter Tätigkeitsschwerpunkt bekannt	Ja
Letzter Tätigkeitsschwerpunkt	Lohnarbeit
Fahrzeugpapiere (Original / Kopie)	Ja
Service Historie	Ja
Große Reparaturen/Aggregatetausche	Nein
Größere Schäden	Nein

Leckagen

Keine Leckage sichtbar

Starke Korrosion

Keine starke Korrosion sichtbar

Verformungen/Risse an strukturell integrierten Teilen

Keine starken Verformungen und/oder Risse sichtbar

Fotos und Videos







