

Lagerhaus Technik Center Zwettl
Galgenbergstrasse 24
3910 Zwettl

Aufnahmedatum: 24.05.2024
Andreas Juster
+43664/4633454
andreas.juster@lagerhaustc.at

McCormick cx 75 (2005)

TRAKTOR



Grundlegende Maschinendaten

Marke	McCormick
Modell	cx 75
Klassifizierung	Gebrauchtmachine
Bauart	Traktor
Baujahr	2005
Tag der Erstzulassung	27.03.2014
Motorleistung (PS)	76
Getriebetyp	Teillastschaltgetriebe
Name des Getriebes	Lastschaltgetriebe
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40
Abgelesene Motorstunden	6970
Seriennummer/Fahrgestellnummer	ZC74AL4JJE2055654

Reifen

Vorderreifen links Größe	440/65 R24
--------------------------	------------

Vorderreifen links Hersteller	Vredestein
Vorderreifen links Profiltiefe in %	70
Vorderreifen links Zustand	Keine Auffälligkeiten
Vorderreifen rechts Größe	440/65 R24
Vorderreifen rechts Hersteller	Vredestein
Vorderreifen rechts Profiltiefe in %	70
Vorderreifen rechts Zustand	Keine Auffälligkeiten
Hinterreifen rechts Größe	520/70 R34
Hinterreifen rechts Hersteller	Vredestein
Hinterreifen rechts Profiltiefe in %	90
Hinterreifen rechts Zustand	Keine Auffälligkeiten
Hinterreifen links Größe	520/70 R34
Hinterreifen links Hersteller	Vredestein
Hinterreifen links Profiltiefe in %	90
Hinterreifen links Zustand	Keine Auffälligkeiten

Merkmale Frontbereich

Gefederte Vorderachse	Nein
Hydraulische Lenkung	Ja
Allrad	Ja
Frontkraftheber	Ja
Oberlenker vorne	Nein
Außenbedienung Frontkraftheber	Nein
Frontzapfwelle	Ja
EFH (hydraulische Geräteentlastung Fronthydraulik)	Nein
Anzahl der Steuergeräte doppeltwirkend vorne	0
Frontlader-Anbaukonsole	Ja
Frontlader	Ja

Frontlader Marke	Hauer
Frontlader Modell	C90
Kreuzsteuerhebel Frontlader	Ja
Kreuzsteuerhebel Frontlader Art	Mechanisch
Frontgewichte	Nein
Zwischenachssteuergerät doppelwirkend	Ja

Merkmale Heckbereich

Oberlenker hinten	Ja
Oberlenker hinten Typ	Mechanisch
Kategorie Unterlenker hinten	Kat. 2
Heckstabilisator Typ	Mechanisch
Steuergeräte doppelwirkend hinten	Ja
Anzahl der Steuergeräte doppelwirkend hinten	3
Steuergeräte einfachwirkend hinten	Nein
Anzahl der elektronischen Steuergeräte	0
Anzahl der mechanischen Steuergeräte	3
druckloser Ölrücklauf	Nein
Power Beyond Anschlüsse	Nein
Loadsensing	Nein
Außenbedienung Heckhydraulik	Ja
Außenbedienung Heckzapfwelle	Nein
Außenbedienung Steuergerät	Nein
Anhängevorrichtung	Ja
Anhängevorrichtung Typ	Automatisch
Zugmaul Bolzengröße	32mm
Kugelkopfkupplung	Nein
Zugstange	Nein

Piton-Fix	Nein
Druckluftbremsanlage	Ja
Hydraulische Anhängerbremse	Ja

Merkmale Kabine

Kabine	Ja
Arbeitsscheinwerfer vorne	Ja
Art der Arbeitsscheinwerfer (vorne)	Halogen
Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne	6
Arbeitsscheinwerfer hinten	Ja
Art der Arbeitsscheinwerfer (hinten)	Halogen
Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten	2
Kabinenfederung	Nein
Klimaanlage	Ja
Art der Klimatisierung	Manuell
ISOBUS	Nein
EHR	Ja
Radio	Ja
GPS-Lenksystem (vorbereitet)	Nein
Bordcomputer	Nein
Rückfahreinrichtung	Nein
Heckzapfwelle Drehzahl	540/1000
Reifendruckregelanlage	Nein
Sitzfederung	Ja
Art der Sitzfederung	Pneumatisch
Kriechgang	Nein

Fahrprobe

Motorölstand im kalten Zustand	Teilweise zufriedenstellend
--------------------------------	------------------------------------

Kühlwasserstand	Teilweise zufriedenstellend
Motorstart	Springt aus eigener Kraft an
Öldruckwarnleuchte nach dem Start	Öldruckwarnleuchte erlischt
Batteriewarnleuchte nach dem Start	Batteriewarnleuchte erlischt
Kupplung	Kraftschluss & Trennung feststellbar
Getriebe	Teilweise zufriedenstellend
Betriebsbremse Prüfung	Zufriedenstellend
Feststellbremse Prüfung	Zufriedenstellend
Heckhydraulik	Heben und Senken feststellbar
Heckzapfwelle	Einzelne Heckzapfwellenstufen nicht bedienbar
Hubgestänge	Hubgestänge uneingeschränkt einsetzbar

Motor

Abgasstufe	Tier 3
Zylinderanzahl Motor	4
Motorhersteller	Perkins
DEF/AD BLUE	Nein
Leistungssteigerung	Nein

Maschinenhistorie

Unfall-/Brandschäden	Nein
Anzahl Vorbesitzer	1
Letzter Tätigkeitsschwerpunkt bekannt	Ja
Letzter Tätigkeitsschwerpunkt	Allgemeine landwirtschaftliche Arbeit
Fahrzeugpapiere (Original / Kopie)	Ja
Service Historie	Ja
Große Reparaturen/Aggregatetausche	Nein
Größere Schäden	Nein

Leckagen	Keine Leckage sichtbar
Starke Korrosion	Teilweise zufriedenstellend
Verformungen/Risse an strukturell integrierten Teilen	Keine starken Verformungen und/oder Risse sichtbar

Fotos und Videos







