

Gutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967

Gutachten-Nr. 69000532

Letzte Begutachtung: Gutachten-Nr. 61972343

Datum 19.08.2024

KM-Stand 100317

Kennzeichen	VL 29KS	Marke	Iveco	Hubraum	7790 ccm
Fahrgestell-Nr.	WJME3TPS10C077723	Type	MP 380E35H	KM-Stand	101007
Fahrzeugklasse	N3	Erstzulassung	02.08.2000		
Zulassungsbesitzer	GESMBH HOLZBAU J. WURZER	Prüfgewicht	14580 kg	Techn. zul. Gesamtmasse	26000 kg
				Berechnungsdruck BBA	8,00 bar

An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.9 Energievorratsbehälter, Druckluftbehälter

leichter Mangel

Bemerkung: LUFTKESSEL ANGEROSTET,

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Last (kg)	Druck (bar)	Wirkung (kN)	Achse	Last (kg)	Druck (bar)	Wirkung (kN)	Hochrechnung	Wirkung (%)
1	7320	3,20	L 13,05 R 13,74	2	3770	2,70	L 8,47 R 9,12	BBA	47,00
3	3490	5,10	L 11,50 R 10,95					BBA Hochrechnung	65,53
								HBA	28,51

1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
2	L 7,76 R 9,20	3	L 10,61 R 11,42	FBA	27,26

4.4 Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblinkleuchten / 4.4.1 Zustand und Funktion

schwerer Mangel (behoben)

Bemerkung: SEITENBLINKER RECHTS ERNEUERT,

5.2 Räder und Reifen / 5.2.3 Reifen

schwerer Mangel (behoben)

Bemerkung: REIFEN ZWEITE ACHSE ERNEUERT,

5.3 Aufhängung / 5.3.1 Federn und Stabilisatoren

leichter Mangel

Bemerkung: FEDERN ZWEITE UND DRITTE ACHSE ROST

5.3 Aufhängung / 5.3.3 Drehstäbe, Führungslenker, Dreiecklenker und Aufhängungsarme

leichter Mangel

Bemerkung: LÄNGSLENKERLAGERUNGEN ZWEITE UND DRITTE ACHSE PORÖS UND LÄNGSSTREBEN ROST

6.1 Fahrgestell oder Fahrgestellrahmen und daran, befestigte Teile / 6.1.1 Allgemeiner Zustand

leichter Mangel

Bemerkung: RAHMEN UND DIV. TRÄGER ROST

6.1 Fahrgestell oder Fahrgestellrahmen und daran, befestigte Teile / 6.1.3 Kraftstofftank und Kraftstoffleitungen (einschl. Heizungskraftstofftank und Leitungen)

leichter Mangel

Bemerkung: TANKBÄNDER ROST

6.1 Fahrgestell oder Fahrgestellrahmen und daran, befestigte Teile / 6.1.4 Stoßstangen, seitlicher und hinterer Unterfahrschutz

schwerer Mangel (behoben)

Bemerkung: RÜCKWÄRTIGEN UNTERFAHRSCHUTZ ERNEUERT,

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeigt werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie. Dieses Gutachten ist gem. § 102 Abs. 5 lit. i KFG 1967 mitzuführen und den zuständigen Organen auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen.

6.2 Führerhaus, Karosserie und Aufbauten / 6.2.1 Zustand

leichter Mangel

Bemerkung: STIRNWAND ROST

6.2 Führerhaus, Karosserie und Aufbauten / 6.2.4 Boden

leichter Mangel

Bemerkung: BODEN LADEFLÄCHE ROST,

6.2 Führerhaus, Karosserie und Aufbauten / 6.2.8 Trittstufen / Einstiege

schwerer Mangel (behaben)

Bemerkung: AUFSTIEG RECHTS ERNEUERT,

7.9 Fahrtschreiber/ Kontrollgerät (Vorhandensein und Verplombung)

Tachoüberprüfung am:

14. Aug. 2024

7.17 Kipp- bzw. Ladevorrichtung

schwerer Mangel (behaben)

Bemerkung: ÖLVERLUST BEI KRAN BEHOBEN,

8.2 Abgasemissionen / 8.2.2 Emissionen von Dieselmotoren

	Messung	Grenzwert lt. Hersteller
Absorptionsbeiwert	0,4 (1/m)	1,43 (1/m)
Abregeldrehzahl/Prüfdrehzahl	2660 (U/Min)	

8.4 Andere umweltrelevante Positionen / 8.4.1 Flüssigkeitsverlust

leichter Mangel

Bemerkung: LEICHTER MOTORÖLVERLUST

Bemerkung: SICHERUNGSDRUCK 7,0 BAR

Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6

Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt,
der Verkehrs- und Betriebssicherheit:

leichte Mängel

Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette:

Farbe: weiß

Nr.: FNB7103

Nächste Begutachtung 08.2026

Prüfort Klagenfurt am Wörthersee
Druckdatum/Zeit 22.08.2025 09:06
Prüfstelle "UNSER LAGERHAUS"
 WARENHANDELSGESELLSCHAFT
 m.b.H.



Erstellt durch Hans-Peter Pfister

Unterschrift des Prüfers

DUPLIKAT

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeigt werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie. Dieses Gutachten ist gem. § 102 Abs. 5 lit. i KFG 1967 mitzuführen und den zuständigen Organen auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen.